

平成16年4月21日

お客さま各位

大多喜ガス株式会社

自在型ガスコードの不具合品発生のお知らせ

弊社にて販売しているガスコードのうち、**(株)ブリジストン社製造のガスコードについて、ガス器具側の継手（光陽産業株
製造）に不具合があり、器具との接続状態によっては、微量のガスが漏れる可能性がある事が判明いたしました。**

このことを受け、弊社で至急に調査を行った結果、弊社でも不具合品の一部を販売している事実を確認いたしました。

お客さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、対象品につきまして至急無償交換させていただきますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 対象商品

- ・都市ガス用及びプロパンガス用の自在型ガスコード

2. 対象商品の見分け方

ガス栓側継手が自在型であるもの
ガス器具側継手に、メーカー略称である「K S K」の表示があるもの
ガス器具側継手のロットマークが、「03xxxx」と表示されているもの

3. 対象商品の製造期間

- ・対象品の製造期間は、2003年5月～2004年3月までの商品。

4. 弊社における販売件数及び対応

- ・弊社では4件のお客さまへ対象品を販売しており、早急に当社のサービス店より個別に連絡し、無償で交換させていただきます。

5. お問い合わせ先

株式会社ブリヂストンコールセンター

- ・フリーダイヤル **0120-602-475**
- ・受付時間 5月5日までは 午前9時～午後7時まで（土日祝日とも）
5月6日以降は 午前9時～午後5時まで（土日祝日を除く）

その他の詳細につきましては、本日の朝刊に掲載しているメーカー各社の社告をご参照願います。

また、弊社へのお問い合わせにつきましては、最寄りのサービスセンターまでお問い合わせ願います。

茂原市・一宮町・大多喜町・睦沢町・長生村にお住まいのお客さま	茂原サービスセンター
市原市にお住まいのお客さま	市原サービスセンター
千葉市にお住まいのお客さま	千葉サービスセンター
八千代市にお住まいのお客さま	八千代サービスセンター
成東町にお住まいのお客さま	成東サービスセンター

以上