

平成20年9月10日

お客さま各位

大多喜ガス株式会社

松下電器製ガス衣類乾燥機の点検、部品の取り付けについて


今般 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）が1997年9月から1999年11月までに製造したガス衣類乾燥機においてまれにドラムが加熱し、乾燥中の衣類の一部が焦げる現象があることが判明しました。

本現象が発生した場合でも安全装置が働いて運転を停止するため発火や延焼に至ることはありませんが、該当機種をお持ちのお客さまには無償にて点検と部品の取り付けをパナソニック株式会社において実施させていただきますので、ご迷惑をお掛けいたしますが、下記フリーダイヤルにご連絡をお願いいたします。

◎対象機種 松下電器（ナショナル）製 NH-G40A3

◎対象機種の確認方法

器具本体に記載されている型式からご確認ください。



◎連絡先

パナソニック株式会社フリーダイヤル 0120-870-696

受付時間 月曜日～金曜日 9時～17時